

PROTOKÓŁ

z przeglądu technicznego stanu basenów osadowych „Oczyszczalni Ścieków”
spółki z o.o. w Tomaszowie Maz ul. Henrykowska 2/4.

Przeglądu dokonano w dniu 30.08.2011 r. w obecności przedstawicieli Oczyszczalni, którymi byli:

1. Andrzej Bednarek - specjalista w oczyszczalni ścieków
2. Zbigniew Dębiec - specjalista ds. nadzoru budowlanego

Przeglądem objęto obwałowania basenów osadowych, system odprowadzania wody nadosadowej oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe obiektów.

Wnioski i zalecenia po przeglądzie:

1. Laguna nr 1 nie eksploatowana, nie jest tłoczony na nią osad, od strony północnej jest składowany osad odwodniony po prasie.
2. Laguna nr 2 podczas eksploatacji, znajduje się na niej osad w stanie płynnym, a woda nadosadowa jest zawracana na początek oczyszczalni do ponownego oczyszczenia.
3. Poziom wody nadosadowej w lagunie nr 2 utrzymywany jest zgodnie z przepisami.
4. Korpusy obwałowań w dobrym stanie, ubytków w skarpach laguny nr 2 nie stwierdzono. Na skarpach wewnętrznych obwałowań lagun usunięte zostały krzewy i porosty twarde, korony skarp wykoszone – bez ubytków i odkształceń.
5. Urządzenia pomiarowe (repery i piezometry) są czytelne, pomalowane i ponumerowane.
6. Niwelacja reperów wykonywana jest na bieżąco, ostatnia na przełomie 2009 – 2010. Zestawienie danych o wysokości i przemieszczeniach pionowych reperów nie wykazują odchyłek od norm. Jesienią ub.roku sprawdzono reper nr.6, działa prawidłowo. Korpusy obwałowań zachowują się stabilnie.

- Obiekty hydrotechniczne sprawne technicznie, ich stan pozwala na dalszą eksploatację.**

Podpisý:

1.

2.

Przegląd przeprowadził:

[illegible]