

## P R O T O K O Ł

z przeglądu technicznego stanu basenów osadowych oczyszczalni ścieków

Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółki z o.o.

Przeglądu dokonano w dniu 02.09.2013r. w obecności przedstawiciela ZGW-K,

którym był:

1. Andrzej Bednarek – specjalista w Oczyszczalni Ścieków


Przeglądem objęto obwałowania basenów osadowych, system odprowadzania wody nadosadowej oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe obiektów.

### Wnioski i zalecenia po przeglądzie:

1. Laguna nr 1 jest w dalszym ciągu nie eksploatowana, w części północnej basenu składowany jest osad odwodniony do prasie;
2. Laguna nr 2 jest eksploatowana, znajduje się w niej osad w stanie płynnym, a woda nadosadowa jest zawracana na początek oczyszczalni do ponownego oczyszczenia;
3. Poziom wody nadosadowej w lagunie utrzymywany jest zgodnie z przepisami;
4. Korpusy obwałowań w dobrym stanie, bez widocznych ubytków w skarpach. Skarpy i korony obwałowań – wykoszone.
5. Urządzenia pomiarowe tj. repery i piezometry są czytelne, pomalowane i ponumerowane;
6. Niwelacja reperów wykonywana jest na bieżąco. Odchyłki danych z pomiarów mieszczą się w zakresach przewidzianych normami;
7. Poziomy wody w piezometrach umieszczonych w korpusach wałów – stabilne, nie stwierdzono występowania zjawisk destabilizacji nasypów wałów.

**Obiekty hydrotechniczne sprawne technicznie, stan obiektów pozwala na ich dalszą eksploatację**

Podpisy przedstawicieli ZGW-K

  
Specjalista ds.  
utrzymania nieruchomości  
*Zbigniew Dębiec*

*mgr inż. Tadeusz Bienias*  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i nadzoru budowlanego  
w ograniczonym zakresie w spec. kons. bud  
Specjalizacja: bez ograniczeń w zakresie  
obiektów gospodarki wodnej  
Nr. ewid. KB. IV. 7342/53/96