



ZGWK

 Tel. Nr:
 Fax Nr:
 Email:

Raport z inspekcji / Inspekcja:: SANITARKA

Data: 2010-07-06	Praca nr:	Pogoda: sucho	Operator: Rybicki Wiktor	Numer sekcji: 8	Właściciel: ZGW-K Tomaszów Maz
Obecny:	Pojazd: FW 125 Koła nr 3	Kamera: SK 80	Nastawiać:	Wyczyszczone: Nie	Poziom: 1

Ulica od studni: Henrykowska	Mapa nr 1	Od studni: S otwór 3
Ulica do studni:	Mapa nr 2	Do studni: S Henrykowska
Miasto: Tomaszów Maz	Video nr:	Długość sekcji: 41,32 m
Dzielnica:	Nośnik nr 1:	Długość rury:


Powód inspekcji: inspekcja kontrolna	Kształt: Koło
Rodzaj sekcji: Rura	Średnica/Wysokość: 400 mm
Rok ułożenia:	Materiał: Stal
Materiał okładziny:	Długość inspekcji:

Uwagi:

1:325	Pozycja	Obserwacja	Zdjęcie
		Początek inspekcji Odchylenie linii kanału w lewo	S otwór 3_S Henrykowska_060710_132156_A.JPG S otwór 3_S Henrykowska_060710_132525_A.JPG

Zdjęcia z inspekcji / Inspekcja:: SANITARKA

Miasto: Tomaszów Maz	Ulica: Henrykowska	Data:	Numer sekcji: 8	Numer pracy:
--------------------------------	------------------------------	-------	---------------------------	--------------



Zdjęcie: S otwór 3_S Henrykowska_060710_132156_A.JPG, 00:08:10
0,03m, Początek inspekcji




Zdjęcie: S otwór 3_S Henrykowska_060710_132525_A.JPG, 00:11:24
41,32m, Odchylenie linii kanału w lewo

Data: 2010-07-06 Operator: Rybicki Wiktor

Ulica: Henrykowska

Miasto: Tomaszów Maz



Kształt rury: **Koło** Wysokość rury[mm]: **400** Szerokość rury[mm]: **0**